



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019
Hora: 03:45:29p.m.
Hoja: 1 / 3

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 08/07/2019

PROVEEDOR: 2434 TARCONIS COMUNICACIONES SA DE CV CALLE 73 NUM. 263 ENTRE 32 FRACCIONAMIENTO: MONTES DE AME TELEFONO: 9481434	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0003167 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARA AXIS MODELO P5512-E, CON NUMEROS DE SERIE: 00408CDB4F2A, POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO. UBIKADA KM 38 CHENKU. P-4705 R-138 (RMPS))	1.00	17,357.00	17,357.00	2,777.12	0.00	20,134.12
000002	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARAS AXIS MODELO Q6035-E, CON NUMEROS DE SERIE: 00408CEBC123, UBIKADA EN LA PLAZA VILLAS PROL. MONTEJO, 00408CEBC08A, UBIKADA EN FCO. DE MONTEJO X C1, 00408CEBC133, UBIKADA EN CENTRITO, 00408CEBC13B, UBIKADA EN CENTRITO, 00408CEBC13E, UBIKADA EN VILLAS DEL SOL, 00408CEB90AD,UBIKADA PERIFERICO INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO. P-4705 R-138 (RMPS))	6.00	42,795.00	256,770.00	41,083.20	0.00	297,853.20
000003	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACION DE CAMARA AXIS MODELO Q6055-E CON NUMERO DE SERIE, ACCC8E71D1D0, UBIKADA EN PERIFERICO DIAMANTE, DIAGNOSTICO: DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO Y DAÑO EN LA TARJETA CONTROLADORA DEL MOTOR. P-4705 R-138 (RMPS))	1.00	42,795.00	42,795.00	6,847.20	0.00	49,642.20

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019
Hora: 03:45:29p.m.
Hoja: 2 / 3

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 08/07/2019

PROVEEDOR: 2434 TARCONIS COMUNICACIONES SA DE CV CALLE 73 NUM. 263 ENTRE 32 FRACCIONAMIENTO: MONTES DE AME TELEFONO: 9481434	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0003167 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000004	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARAS AXIS MODELO Q6045-E, CON NUMERO DE SERIE, ACCC8E338219, INV. BM0253279, UBICADA EN TEMOZON NORTE 00408CF9ED2F, UBICADA EN CANTARITOS FCO. MONTEJO DIAGNOSTICO: DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO Y DAÑO EN LA TARJETA CONTROLADORA DEL MOTOR.P-4705 R-138 (RMPS))	2.00	45,721.00	91,442.00	14,630.72	0.00	106,072.72
000005	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARA AXIS MODELO Q5414-E, CON NUMERO DE SERIE, 00408CFB54EB, UBICADA EN KUKULKAN, POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO.P-4705 R-138 (RMPS))	1.00	25,450.00	25,450.00	4,072.00	0.00	29,522.00
000006	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARA AXIS MODELO P1357-E, CON NÚMERO DE SERIE: 00408CEBD331, UBICADA EN KUKULKAN, 00408CEBD900, UBICADA EN AV. ALEMAN X CIR COLONIA. ACCC8E548895, UBICADA EN AV. YUCATAN X 19, 00408CFB7C18, INV. BM0243598 UBICADA EN PERIFERICO VALLADOLID 00408CEBD7EC, UBICADA EN PERIFERICO DIAMANTE POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO. P-4705 R-138 (RMPS))	5.00	16,240.00	81,200.00	12,992.00	0.00	94,192.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019
Hora: 03:45:29p.m.
Hoja: 3 / 3

*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 08/07/2019

PROVEEDOR: 2434 TARCONIS COMUNICACIONES SA DE CV CALLE 73 NUM. 263 ENTRE 32 FRACCIONAMIENTO: MONTES DE AME TELEFONO: 9481434	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0003167 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000007	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACIÓN DE CÁMARA AXIS MODELO M3024-LVE, CON NUMERO DE SERIE: 00408CF9F158, UBICADA EN PERIFERICO VALLADOLID, 00408CF9F15C, UBICADA EN PERIFERICO CITY CENTER POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO. P-4705 R-138 (RMPS))	2.00	9,342.00	18,684.00	2,989.44	0.00	21,673.44	
000008	0002680	REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD; (ESPECIFICACIONES: REPARACION DE CAMARAS AXIS MODELO Q1765-LE CON NUMERO DE SERIE: ACCC8E625168 INV. BM0271465 UBICADA EN PERIFERICO SALIDA KANASIN POR DAÑO EN LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO. P-4705 R-138 RMPS)	1.00	19,543.00	19,543.00	3,126.88	0.00	22,669.88	
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS					TOTALES:	553,241.00	88,518.56	0.00	641,759.56

56/100 M.N.

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

