



*** COPIA ***

ORDEN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 19/09/2019

| | | |
|---|---|--|
| PROVEEDOR: 7597 SERVICIOS EMPRESARIALES CERBIR S DE RL DE CV CALLE 15 NUM. 542 ENTRE 24 Y 26 COLONIA: MAYA TELEFONO: 999/738-6365 | Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1 | FOLIO ORDEN: 0004021 LUGAR ENTREGA: TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |
|---|---|--|

| # Det | Clave | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal | IVA | Descuento | Total | |
|--|---------|---|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 000001 | 0002748 | MANTENIMIENTO EN GENERAL; (ESPECIFICACIONES: POR CAMBIO DE REGULADOR ESTATOR, INCLUYE REFACCION PARA LA MOTO SUZUKI MOD.2014 PLACAS KXR4U N.E.2262 INV.BV0006229 REF.006868 (VIC)) | 1.00 | 10,598.70 | 10,598.70 | 1,695.79 | 0.00 | 12,294.49 | |
| SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. | | | | | TOTALES: | 10,598.70 | 1,695.79 | 0.00 | 12,294.49 |

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

